

Dossier suivi par Jean-Pierre Faucon  
Jeanpierre.faucon@intercauxvexin.fr  
Tél. 07 86 27 56 71

## **Demande d'un avis consultatif auprès de la CCICV pour le classement d'une voie privée dans le Domaine de la Voirie Communale**

### **VISITE TECHNIQUE DE LA VOIE**

**Commune** : SAINT GEORGES SUR FONTAINE  
**Appellation de la Voie** : Lotissement des Peupliers  
**Origine** : Voirie privée d'un Lotissement  
**Longueur** : 290 ml  
**Largeurs** : largeur moyenne 4.00 m  
**Revêtement** : Béton Bitumineux (enrobés)  
**Bordures / Caniveaux** : Pas de bordures  
**Etat général de la Voirie** : Correct.  
**Travaux à reprendre avant pris en charge par la CCICV** :  
-Reprise de fissure sur revêtement (joint émulsion transversale)

**Avis du Technicien** : Favorable, sous réserve des reprises

Fait le 27 mai 2024  
Le Responsable du Service Voirie de la CCICV  
Jean-Pierre Faucon



PS : Cet avis ne concerne que la partie revêtue de la chaussée et les bordures, caniveaux situés en rive de la voie. Ainsi, les parkings, l'éclairage Public et les ouvrages d'assainissement pluvial (canalisations, avaloirs, bassin...) resteront, le cas échéant, sous la responsabilité de la commune ou de la copropriété.

Dossier suivi par Jean-Pierre Faucon

Jeanpierre.faucon@intercauxvexin.fr

Tél. 07 86 27 56 71

## **Demande d'un avis consultatif auprès de la CCICV pour le classement d'une voie privée dans le Domaine de la Voirie Communale**

### **VISITE TECHNIQUE DE LA VOIE**

**Commune** : MONT CAUVAIRE

**Appellation de la Voie** : Résidence du Mesnil

**Origine** : Voirie privée d'un Lotissement

**Longueur** : 120 ml

**Largeurs** : largeur moyenne 3.00 m, présence d'une placette de retournement

**Revêtement** : Béton Bitumineux (enrobés)

**Bordures/ caniveaux** : A2 et caniveaux pavés

**Etat général de la Voirie** : Correct.

**Travaux à reprendre avant pris en charge par la CCICV** :

-Ras

**Avis du Technicien** : Favorable.

Fait le 27 mai 2024  
Le Responsable du Service Voirie de la CCICV  
Jean Pierre Faucon

PS : Cet avis ne concerne que la partie revêtue de la chaussée et les bordures, caniveaux situés en rive de la voie. Ainsi, les parkings, l'éclairage Public et les ouvrages d'assainissement pluvial (canalisations, avaloirs, bassin...) resteront, le cas échéant, sous la responsabilité de la commune ou de la copropriété.

Dossier suivi par Jean-Pierre Faucon  
Jeanpierre.faucon@intercauxvexin.fr  
Tél. 07 86 27 56 71

## **Demande d'un avis consultatif auprès de la CCICV pour le classement d'une voie privée dans le Domaine de la Voirie Communale**

### **VISITE TECHNIQUE DE LA VOIE**

**Commune** : BOSC GUERARD SAINT ADRIEN  
**Appellation de la Voie** : Le Clos de la Forêt Verte  
**Origine** : Voirie privée d'un Lotissement  
**Longueur** : 710 ml  
**Largeurs** : largeur de 3.5 à 4 ml  
**Revêtement** : Béton Bitumineux (enrobés)  
**Bordures/ caniveaux** : Bordures T2 et P1  
**Etat général de la Voirie** : Correct.  
**Travaux à reprendre avant pris en charge par la CCICV** :  
-RAS

**Avis du Technicien** : Favorable.

Fait le 27 mai 2024  
Le Responsable du Service Voirie de la CCICV

Jean-Pierre Faucon

Siège Social  
252 Route de Rouen  
76750 BUCHY

PS : Cet avis ne concerne que la partie revêtue de la chaussée et les bordures, caniveaux situés en rive de la voie. Ainsi, les parkings, l'éclairage Public et les ouvrages d'assainissement pluvial (canalisations, avaloirs, bassin...) resteront, le cas échéant, sous la responsabilité de la commune ou de la copropriété.

Dossier suivi par Jean-Pierre Faucon

Jeanpierre.faucon@intercauxvexin.fr

Tél. 07 86 27 56 71

## **Demande d'un avis consultatif auprès de la CCICV pour le classement d'une voie privée dans le Domaine de la Voirie Communale**

### **VISITE TECHNIQUE DE LA VOIE**

**Commune** : BOSC LE HARD

**Appellation de la Voie** : Résidence les Coquelicots

**Origine** : Voirie privée d'un Lotissement

**Longueur** : 170 ml

**Largeurs** : largeur moyenne 3.00 m, présence d'une placette de retournement

**Revêtement** : Béton Bitumineux (enrobés)

**Bordures/ caniveaux** : A2 et caniveaux granite

**Etat général de la Voirie** : Satisfaisant

**Travaux à reprendre avant pris en charge par la CCICV** :

-RAS

**Avis du Technicien** : Favorable.

Fait le 27 mai 2024  
Le Responsable du Service Voirie de la CCICV  
Jean-Pierre Faucon



PS : Cet avis ne concerne que la partie revêtue de la chaussée et les bordures, caniveaux situés en rive de la voie. Ainsi, les parkings, l'éclairage Public et les ouvrages d'assainissement pluvial (canalisations, avaloirs, bassin...) resteront, le cas échéant, sous la responsabilité de la commune ou de la copropriété.